

Étiquette détachable  
pour marque privée

Empiècement au cou pour plus  
de confort et de durabilité

Manches  
montées



Poignets et taille en  
tricot côtelé

## Chandail col rond en molleton Heavyweight

### WeRK421

#### Caractéristiques du produit :

- 20,6 oz / 420 grammes, 80/20 coton/polyester peigné FILE
- Molleton à surface 100 % coton (à l'exclusion des couleurs sécurité)
- Ultra épais pour une durabilité accrue
- Molleton 3 épaisseurs
- **OEKO-TEX<sup>MD</sup> STANDARD 100**



Tailles adulte : TP-6TG



## Couleurs disponibles et couleurs PMS

Les couleurs des tissus textiles sont sujettes aux variations du lot de teinture et ne correspondront pas exactement à la référence Pantone imprimée.



NOIR  
Black 6C



GRIS  
ATHLÉTIQUE  
Cool Grey 5C



MARINE  
FONCÉ  
4133C



CARAMEL  
730C



SABLE  
7528C



JAUNE  
SÉCURITÉ\*  
Aucun PMS



ORANGE  
SÉCURITÉ\*  
Aucun PMS

# WeRK421 - ATC WeRK<sup>MC</sup> Chandail col rond en molleton Heavyweight

## Mensurations des vêtements

| Taille                             | TP      | P       | M       | G       | TG      | 2TG     | 3TG     | 4TG     | 5TG     | 6TG     |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Poitrine - demie mesure            | 18"     | 20"     | 22"     | 24"     | 26"     | 28"     | 30"     | 32"     | 34"     | 36"     |
| Poitrine - pleine mesure           | 36"     | 40"     | 44"     | 48"     | 52"     | 56"     | 60"     | 64"     | 68"     | 72"     |
| Longueur du corps à partir des PHÉ | 26 1/2" | 27 1/2" | 28 1/2" | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 1/2" | 32 1/2" | 33 1/2" | 34"     | 35"     |
| Longueur de manche à partir du CD  | 33 3/4" | 34 1/2" | 35 1/4" | 36"     | 36 3/4" | 37 1/2" | 38 1/4" | 39"     | 40 3/4" | 41 1/2" |

Mesures du produit fini en pouces. Consultez le guide Comment mesurer pour de l'information détaillées sur les instructions de prise de mesures.

| Taille                             | TP      | P       | M       | G       | TG      | 2TG     | 3TG     | 4TG     |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Poitrine - demie mesure            | 18"     | 20"     | 22"     | 24"     | 26"     | 28"     | 30"     | 32"     |
| Poitrine - pleine mesure           | 36"     | 40"     | 44"     | 48"     | 52"     | 56"     | 60"     | 64"     |
| Longueur du corps à partir des PHÉ | 26 1/2" | 27 1/2" | 28 1/2" | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 1/2" | 32 1/2" | 33 1/2" |
| Longueur de manche à partir du CD  | 33 3/4" | 34 1/2" | 35 1/4" | 36"     | 36 3/4" | 37 1/2" | 38 1/4" | 39"     |

fluorescents pour les couleurs de sécurité, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de  
ils pour la décoration des tissus de couleurs de sécurité :  
ent ne doit pas dépasser 320 °F ou 160 °C. Dépasser cette température pourrait causer de la décoloration.  
r et la vitesse des courroies doivent être modifiées en conséquence pour les couleurs fluorescentes. Vérifier que la  
Lorsque vous déposer les vêtements sur les courroies, déposez-les bien à plat afin d'éviter que des pointes plus hautes ne  
noir ou n'aillent proche des éléments chauffants. Une partie de vêtement qui toucherait un endroit chaud du séchoir risque  
de se decolorer.

- Si les vêtements doivent être polymérisés (flash), ne pas dépasser 2-3 secondes. Des précautions doivent être prises pour ne pas avoir le polymérisateur trop près du vêtement.

### SÉRIGRAPHIE :

- Le temps d'attente dans le séchoir ne devrait pas dépasser 90 secondes
- Ne pas dépasser la température recommandée pour le séchoir
- Vérifiez avec votre fournisseur d'encre pour plus de détails.

### TRANSFERTS THERMIQUES :

- La chaleur par contact direct peut causer de la décoloration. Utiliser une feuille/couche protectrice entre la plaque supérieure et le vêtement.
- Ne pas dépasser la température recommandée
- Vérifier avec votre fournisseur en transfert thermique pour plus d'information.

Une ronde-test de production est recommandée, spécialement si vous avez une commande importante ou que votre imprimante n'est pas spécialisée dans l'impression des tissus de performance.